

**Santuario della Madonna di Tirano, statua dell'Arcangelo Gabriele  
realizzato nel 1769 in rame sbalzato, cesellato, argentato e parzialmente  
dorato.**

Le problematiche riscontrate sul manufatto sono principalmente causate da un intervento di restauro effettuato nel 1973, durante il quale è stata applicata una serie di ribattini in rame, effettuate stagnature varie, aggiunta una braga per consentire maggiore stabilità alla struttura e verniciati con porporina calzari e spadino.

Inoltre il metallo presentava diffuse e consistenti ossidazioni. Il nostro intervento è consistito nello smontaggio completo delle singole parti, nella sostituzione di tutti i ribattini con viti idonee, nell'asportazione della braga e delle porporine e nella rimozione degli ossidi. Lo spadino, che inizialmente appariva come una mediocre copia in ottone, si è rivelato essere un pregevole manufatto del XVIII secolo, composto da lama a sezione esagonale ageminata e doppia valva intagliata incisa e sfornata. Durante l'assemblaggio dei pezzi abbiamo riportato la struttura portante alla situazione originale, potendo così rimuovere definitivamente la braga di restauro.