Coppe Veneranda fabbrica del Duomo di Milano

OGGETTO: due coppe A e B

EPOCA: sec. XVI

MATERIALI E TECNICHE: lamine in lega d'argento sbalzate, cesellate, incise e parti di fusione.

fusione.

MARCHI: KN N

La base circolare, decorata da leggera incisione floreale, s'innesta sul piede a fitte baccellature convergenti in direzione del fusto composto da due nodi sovrapposti arricchiti da ghirlande a basso rilievo e tre delfini a tutto tondo, cariatidi ideali a sostegno della coppa bugnata a doppio giro, con strozzatura centrale ad anello realizzato in due metà identiche saldate tra loro e ornate da una scena di caccia al cinghiale. La parte più ampia della coppa è caratterizzata dalla presenza di tre medaglioni allegorici realizzati a getto e saldati in alternanza ogni tre bugne e si conclude con una bordatura a fascia decorata da fogliami incisi.

Franco Blumer
Vicolo Aquila Nera, 2/c - 24129 Bergamo Alta
Tel. 035 230192 | Cell. 333 7552315 | Fax 035 0797513

Sito: www.francoblumer.it
E-mail: info@francoblumer.it

I due marchi accoppiati **KN** e **N** sono posti sul bordo della coppa (foto 1) e sulla parte perimetrale del piede (foto 2)



I saggi di "bontà del metallo" sono stati eseguiti sotto la coppa e sotto la base (foto 3), inoltre sotto la coppa del vaso B si può notare un piccolo giglio inciso.

Franco Blumer
Vicolo Aquila Nera, 2/c - 24129 Bergamo Alta
Tel. 035 230192 | Cell. 333 7552315 | Fax 035 0797513

Sito: www.francoblumer.it
E-mail: info@francoblumer.it

INTERVENTI PRECEDENTI

Varie saldature a stagno all'interno della coppa B (foto 4), una pezza d'argento (foto 5) saldata a fuoco sotto il piede e alcune saldature sempre a fuoco, nella coppa A.

Franco Blumer
Vicolo Aquila Nera, 2/c - 24129 Bergamo Alta
Tel. 035 230192 | Cell. 333 7552315 | Fax 035 0797513

Sito: www.francoblumer.it
E-mail: info@francoblumer.it

STATO DI CONSERVAZIONE

I due manufatti presentano alcune spaccature all'interno delle coppe probabilmente dovute all'incrudimento del metallo, depositi di natura atmosferica e incrostazioni di residui di prodotti pulenti, vecchie e diffuse ossidazioni di colore nero molto resistenti e ossidazioni più recenti di colore bruno facilmente rimovibili. Varie ammaccature di scarso rilievo, in corrispondenza delle bugnature.

Bergamo 30 05 2007

Per maggiori informazioni e ricerca storica vedasi la pubblicazione "Nuovi Annali" rassegna di studi e contributi per il Duomo di Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano – I – 2009,
relazione dott.ssa Paola Venturelli, pagg. da 173 a 177.

Franco Blumer
Vicolo Aquila Nera, 2/c - 24129 Bergamo Alta
Tel. 035 230192 | Cell. 333 7552315 | Fax 035 0797513

Sito: www.francoblumer.it
E-mail: info@francoblumer.it